

Foto storica allegata alla pratica del condono del 1986 (pratica 4653/1985)



Foto stato ante 2023 con individuazione tessiture murarie ed interventi edilizi che hanno trasformato il complesso architettonico originario




Foto storica allegata alla pratica del condono del 1986 (pratica 4653/1985)



Foto dello stato attuale con individuazione tessiture murarie ed interventi edilizi che hanno trasformato il complesso architettonico originario



Foto storica allegata alla pratica del condono del 1986 (pratica 4653/1985)



Foto stato ante 2023 con individuazione tessiture murarie ed interventi edilizi che hanno trasformato il complesso architettonico originario




Foto storica allegata alla pratica del condono del 1986 (pratica 4653/1985)



Foto stato ante 2023



Foto stato attuale a seguito delle opere di cui alla SCIA n. 15846 del 28-04-2023 dopo adeguamento prescrizioni AUT 87-88/2023



Schema cronistoria degli interventi edilizi

Legenda

- Tratti murari dei primi del '900
- Interventi edilizi anni '70
- Interventi edilizi del 1987
- Interventi edilizi del 2023

